

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ВСП «Гірничо-електромеханічний
фаховий коледж Криворізького
національного університету»
Віктор ГОРШКОВ
2022р.

АКТ

Прийому готовності
Відокремленого структурного підрозділу «Гірничо-електромеханічного фахового
коледжу Криворізького національного університету»
до нового 2022/2023 навчального року

Повна адреса : 50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37 «Г»

Телефон: 0960841294

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу: _____

ГОРШКОВ Віктор Вікторович

Відповідно до наказу ВСП «ГЕМФК КНУ» (органу управління освітою, військовою адміністрацією або закладу вищої (фахової передвищої освіти) від 21.09.2022 №228-осн Про затвердження плану організаційних та ремонтних робіт з підготовки коледжу до 2022-2023 навчального року перевірку проводила комісія у складі:

Голова комісії

Горшков В. В.

– директор ВСП «ГЕМФК КНУ»

Члени комісії

Барабаш В. М.

– начальник Криворізького міського управління
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

Губанова Т. В.

– заступник директора з НВР ВСП «ГЕМФК КНУ»

Коржов О. А.

– заступник директора з АГР

Вовчанська О.А.

– голова профспілкового комітету працівників коледжу

Кучугура В.І

– інженер з охорони праці ВСП «ГЕМФК КНУ»

ГОРШКОВ Віктор Вікторович

(від органу управління освітою, військовою адміністрацією або закладу вищої (фахової передвищої освіти) - голова комісії;

БАРАБАШ Валерій Михайлович

(від органів державного нагляду (пожежна охорона, охорона праці, цивільний захист, держпродспоживслужба, тощо);

ГУБАНОВА Тетяна Вікторівна

(від закладу освіти).

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу КНУ «Про закріплення активів та зобов'язань за ВСП «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж Криворізького національного університету» (наказ № 210 від 10.08.2022р.)

2. У 2022-2023 навчальному році в навчальному закладі буде навчатися 59 груп, 963 студент на денній та заочній формі навчання. Середня наповнюваність груп 10-25 студентів.
3. Наявність плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік: наявні
4. Стан та якість ремонту приміщень:
 капітального: задовільний
 поточного: задовільний
 Хто виконував роботи з ремонту будівель: самостійно
5. Стан території та її площа: 100654 м², задовільний
кількість дерев 1186 одиниць, у тому числі фруктових - 0, ягідних кущів - 0, квітників - 2, теплиця (оранжерей) - 0
6. Кількість і стан допоміжних споруд: 4, задовільний
7. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: 2 - задовільний
8. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан: відсутня
9. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:
 1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, такліні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку такліні	Підключення до мережі Інтернет такліні		
Сховище	-	-	-	-	-	-
Протирадіаційне укриття	-	-	-	-	-	-
Споруда подвійного призначення	-	-	-	-	-	-
Найпростіше укриття	М. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37-Г	1320	Так	Так	Так	готовий

Примітка: таблицка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються як укриття учасників освітнього процесу за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так\ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці шкільні дзвінки, радіоточки, тощо), так\ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так\ні	Електронним табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так\ні	Засобами з'язку, так\ні	Підключенням до мережі Інтернет, так\ні	
Навчальний корпус №1	М. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37-Г	так	так	ні	ні	так	так	
Навчальний корпус №2	М. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37-Б	так	так	ні	ні	так	так	
Лабораторний корпус	-	-	-	-	-	-	-	
Спортивна зала	-	-	-	-	-	-	-	
Актова зала	-	-	-	-	-	-	-	
Гуртожиток	М. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 37-Д	так	так	ні	ні	ні	ні	

Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорії учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	204	-	-	204	100%	
Здобувачі освіти	963	-	-	963	100%	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти в зоні можливого хімічного забруднення від хімічного небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- Наявність договору з охоронною організацією (так\ні): ні
- Наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні\немає): немає
- Забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу: (так\ні): ні
- Наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти\немає\наявні, але не направлені на локацію закладу освіти): наявні та направлені на локацію закладу освіти
- Наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні\немає): наявні

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: 1 майданчик площею 11275 м², стан задовільний

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	К-ть	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Всього кабінетів	41	так	-	є	-	так
Всього лабораторій	57	так	-	є	-	так
Біологія	1	так	-	є	-	так
Фізика	2	так	-	є	-	так
Хімія	2	так	-	є	-	так

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Електрозахист і вентиляція
З обробки металу	1100	51	В наявності	бетон	Відповідно нормам	В наявності
Деревини	-	-	-	-	-	-
З обробки харчових продуктів	-	-	-	-	-	-
З обробки тканини	-	-	-	-	-	-

14. Наявність методичного кабінету: так

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: так

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання: задовільний

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	
			справні	не справні
1	2	3		
1	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	144	144	-
2	Магнітофони	2	2	-
3	Телевізори	2	2	-
4	Кінопроектори	2	2	-
5	Епіпроектори	1	1	-
6	Мовна лабораторія	1	1	-
7	Екрани	4	4	-
8	БФП	12	11	1
9	Принтер	42	41	1

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами:

1 зал – 274 м², 2 зал – 425 м², облаштовані спортінвентарем, який відповідає вимогам

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: 1 зал – на 440 посадкових місць, 2 зал – на 550 посадкових місць, пожежною безпекою забезпечені.

19. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо): задовільний

20. Наявність їдальні або буфету: 2 буфети, кількість посадкових місць 15

забезпеченість та стан меблів: в наявності, стан задовільний

забезпеченість технологічним обладнанням: в наявності

санітарний стан: задовільний


умови для миття рук: -

Наявність проточної води: холодної - задовільний, гарячої: в наявності електричні водонагрівачі

21. Організація питного режиму: встановлено 2 питних фонтанчика
22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: 1 медичний кабінет, площею 31,2 м², стан кабінету: задовільний, медичний контроль за станом здоров'я дітей здійснює медичний працівник
23. Наявність і стан бібліотеки: 2 бібліотеки, з книгосховищами загальною площею 450 м², 2 читальних зали загальною площею 500 м² на 60 посадкових місць кожний
24. Фонд підручників - 93254 примірників; художньої літератури - 5472 примірників, періодичних видань - 516 примірників, технічної - 60011 примірників
Забезпеченість підручниками за предметами: достатня
25. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах відповідає нормам
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: в наявності серпень 2022
27. Стан пожежної безпеки:
Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту: так
Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання: так
Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння: так
Справність електромереж та електрообладнання: так
Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: так
Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: так
Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами: -
Інші питання пожежної безпеки
28. Стан покрівлі: задовільний
29. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання – так, задовільний
каналізації – так, задовільний
електропостачання - так, задовільний
30. Стан центральної вентиляції, можливості отримання повітрообміну: задовільний
31. Наявність підсобного господарства та його стан: відсутній
32. Наявність гуртожитку та його стан: так, задовільний
33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях): так
34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентрально, пічне): так, теплоцентрально, задовільне
35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: забезпечені – 204 особи.
Педперсонал – 86 осіб
техперсонал – 64 особи
інші категорії – 54 осіб
36. Наявність та реєстрація колективного договору: в наявності, затверджений на зборах трудового колективу


Висновок комісії про готовність ВСП «ГЕМФК КНУ» до нового навчального року:
ВСП «ГЕМФК КНУ» до нового 2022-2023 навчального року готовий *при умові*
дослідження санітарного закоморавств

Голова комісії




Віктор ГОРШКОВ

Члени комісії



Валерій БАРАБАШ




Тетяна ГУБАНОВА



Олександр КОРЖОВ



Олена ВОВЧАНСЬКА



Василь КУЧУГУРА